

النفط توضح أسباب حريق مصفى صلاح الدين 2 وتعلن عدد الضحايا



أوضحت وزارة النفط، مساء اليوم الاثنين، سبب الحريق الذي نشب في مصفى صلاح الدين 2.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المطلاع، أن: "جهود فرق السلامة والإطفاء تمكنت في الساعة الثامنة مساءً من السيطرة على الحريق الذي نشب في الساعة (7:45) من مساء اليوم الاثنين في إحدى الكابسات في مصفى صلاح الدين 2 في بيجي".

وأشارت الوزارة إلى أن: "جميع العمليات الخاصة بالسيطرة على الحريق تمت في الساعة (8:15) مساءً"، مؤكدة أن: "سبب الحريق كان استبدال عمل الكابسة، وهو من الأعمال الروتينية اليومية". وأوضحت أن، الحريق تسبب بوفاة أحد العاملين في المصفى وإصابة 13 آخرين.

وعزّت الوزارة ذوي الموظف المتوفى، فيما تمت للمصابين الشفاء العاجل.